



ESTADO DE RONDÔNIA  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS  
GABINETE DO VEREADOR MARCELO FERREIRA BARROS

INDICAÇÃO Nº 012 /2021

**Vereador:** Marcelo Ferreira Barros

**Prefeito Municipal/ SEMOSP**

**Indica:** Que sejam resolvidas as seguintes situações a rua que liga o Setor 01 ao Setor 08, neste município:

- I. Manutenção da ponte, onde se encontram madeiras soltas e apodrecidas;
- II. Roçar o mato, que se encontra muito alto, dificultando a visibilidade dos motoristas;
- III. Fazer patrolamento, pois a via encontra-se em péssimo estado de conservação (buracos);
- IV. Instalação de iluminação pública nas proximidades da ponte, aumentando a segurança de pedestres e motoristas que utilizam aquele trecho no período noturno.

**JUSTIFICATIVA**

Os moradores e pedestres que trafegam diariamente na citada rua, estão se queixando da falta de segurança existente no local, proporcionada pelas más condições da ponte, pelo matagal nas imediações, e pela falta de iluminação pública. Tal situação é bastante preocupante, e agravada pelas péssimas condições da via. Em virtude deste cenário, é necessário dar atenção à segurança dos moradores, motoristas e pedestres e a todos que se utilizam desta via.

Com essas razões é que espero ser atendido nesse pedido.

RECEBI

DIA 18/02/21  
HORA 10:00  
Mardelly

Mardelly Costa Silva  
Assessora de Processos  
Legislativo da Mesa Diretora

Gabinete do Vereador  
Marcelo Ferreira Barros aos  
dezoito dias do mês do  
fevereiro de dois mil e vinte  
um.

  
**Marcelo Ferreira Barros**  
VEREADOR