



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS
GABINETE DO VEREADOR MARCELO FERREIRA BARROS

INDICAÇÃO Nº 100/2022

Vereador: Marcelo Ferreira Barros

Prefeito Municipal/ SEMOSP

Indico: Que seja tomada providência na Rua Ariquemes, no Setor 02, onde formaram vários buracos no asfalto provocados pelas chuvas nos seguintes locais:

- I. Rua Ariquemes esquina com a Rua Cacoal em frente à Casa do Tereré e
- II. Rua Ariquemes em frente à Rua Presidente Médici ao fundo da Igreja Católica.

JUSTIFICATIVA

Os endereços acima citados têm grande volume de tráfego por dar acesso a vários órgãos públicos e ao centro da cidade. Por falta de manutenção, o asfalto se rompeu e formaram-se vários buracos, o que dificulta a passagem e manobras dos veículos e vem causando insegurança e conta com o risco de acidente.

Com essas razões é que espero ser atendido nesse pedido.

Gabinete do Vereador Marcelo
Ferreira Barros aos dezesseis dias
do mês do maio de dois mil e vinte
dois.



Marcelo Ferreira Barros

VEREADOR

APROVADO

EM: 16/05/2022
SESSÃO ORDINÁRIA
Mocinha

RECEBI
DIA 16 / 05 / 2022
HORA: 09:34
Cristiano

RECEBI
DIA 18 / 05 / 22
HORA: 09:34
Ana Carolina